

**亜鉛豆知識
PART 1**

●熱影響●









熔融亜鉛めっきの
作業温度は430~450℃
であり、鋼の強度に
影響はありません。

**亜鉛豆知識
PART 2**

●環境への影響●

- ★亜鉛は自然環境や人体に無害です。
- ★大気に曝された皮膚は落ち着いたグレーに変化し周囲の景観と調和します。
- ★塗装の場合のように塗替えが不要なので塗料の飛散がなく、環境を汚しません。

壁面馬金具

<p>LH-500-4</p> 	<p>LH-500-2</p> 
<p>LH-350-4</p> 	<p>LH-350-2</p> 
<p>LH-200-4</p> 	<p>LH-200-2</p> 
<p>2台で1組セット ボルト・ナット付</p> 	<p>2台で1組セット ボルト・ナット付</p> 

使用例

